

Summary audit report KZR INiG/Souhrnná zpráva z auditu KZR INiG

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1813/7999/DD/22
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Trávník 123, 767 01 Kroměříž, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	17/2/2026
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels/ Paliva z biomasy
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	Recertification/Recertifikační audit
CERTIFICATION PROGRAMME/CERTIFIKAČNÍ PROGRAM	KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025./ Certifikační systém KZR INiG pro udržitelnou výrobu biopaliv, biomasových paliv a biokapalin, verze 4 ze dne 05.05.2025.


¹ if different from the registered one/ pokud se liší od registrační

ASSURANCE LEVEL AS TO THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION'S INTERNAL PROCESSES/ ÚROVEŇ ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍCH PROCESŮ ORGANIZACE	
REASONABLE/PŘIMĚŘENÁ	<input type="checkbox"/>
LIMITED/OMEZENÁ	<input checked="" type="checkbox"/>
COMMENTS/KOMENTÁŘE	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
1.	Czech Republic (Czechia), 768 21 Kvasice, Střížovice
2.	Czech Republic (Czechia), 768 21 Kvasice, Mírová 11
3.	Czech Republic (Czechia), 768 21 Kvasice, Cihelna 158

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
PO - point of origin - místo původu
FA - Farm/plantation – Farma/ plantáž
BG - Biogas plant- Bioplynová stanice
IPER - Installation producing energy electricity, heat or cooling - Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), 768 21 Kvasice, Střížovice
SCOPE/ROZSAH	PO - point of origin - místo původu FA - Farm/plantation – Farma/ plantáž BG - Biogas plant- Bioplynová stanice IPER - Installation producing energy electricity, heat or cooling - Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení

Version ENG 21.05.2025	Z_22_Summary audit report KZR InIG	KZR INiG	
		Page 2/3	

LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* / Souřadnice zeměpisné šířky a délky	49.2501317N, 17.4429333E
---	--------------------------

*for farms and plantations certified as single entities/pro farmy a plantáže certifikované jako samostatné subjekty)

SCOPE/ROZSAH	FA - Farm/plantation – Farma/ plantáž	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
X	Silage maize (corn for silage production) - Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value

SCOPE	PO - point of origin - místo původu	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
X	Manure - Hnůj	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value

SCOPE	BG - Biogas Plant	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
Silage maize (corn for silage production) - Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž) Manure - Hnůj Production residues (agriculture and industrial)- Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Biogas - Bioplyn	<input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A

SCOPE	IPER - Installation producing energy electricity, heat or cooling	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
Biogas - Bioplyn	Electricity, heat – Elektřina, teplo	<input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), 768 21 Kvasice, Mírová 11
SCOPE/ROZSAH	PO - point of origin - místo původu
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* / Souřadnice zeměpisné šířky a délky	49.2382683N, 17.4687219E

SCOPE	PO - point of origin - místo původu	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
X	Manure - Hnůj	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), 768 21 Kvasice, Cihelna 158
SCOPE/ROZSAH	PO - point of origin - místo původu
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* / Souřadnice zeměpisné šířky a délky	49.2348786N, 17.4514328E

SCOPE	PO - point of origin - místo původu	
RAW MATERIALS (INPUTS)	PRODUCTS (OUTPUTS)	TYPE OF EMISSIONS
X	Production residues (agriculture and industrial)	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value

NON-CONFORMITIES/NESHODY		
NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT/ NESHODY A PŘIPOMÍNKY ZJIŠTĚNÉ BĚHEM SOUČASNÉHO AUDITU		
NO NON-CONFORMITY/ŽÁDNÁ NESHODA	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
MAJOR NON-CONFORMITY/ZÁVAŽNÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
CRITICAL NON-CONFORMITY/KRITICKÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
Follow – up audit required ?/Je vyžadován následný audit?	<input type="checkbox"/> YES/ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NO/NE

CORRECTIVE ACTIONS/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE/ PLÁNOVANÝ DATUM UZAVŘENÍ Z DŮVODU NESHODY
N/A, no discrepancy was found, therefore we do not report the date of its closure/nebyla shledána žádná neshoda, proto nevykazujeme termín jejího uzavření	N/A