

Summary audit report KZR INiG/Souhrnná zpráva z auditu KZR INiG

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/NÁZEV SPOLEČNOSTI	ZEMOS Zubčice, spol. s r.o.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	1464/7999/DD/22
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Czech Republic (Czechia), 382 32, Mirkovice, Chabičovice 25
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	Chabičovice 25, 382 32 Velešín, Czech Republic
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	12/5/2026
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Biomass fuels/ Paliva z biomasy
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	Recertification/Recertifikační audit
CERTIFICATION PROGRAMME/CERTIFIKAČNÍ PROGRAM	KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025./ Certifikační systém KZR INiG pro udržitelnou výrobu biopaliv, biomasových paliv a biokapalin, verze 4 ze dne 05.05.2025.


¹ if different from the registered one/ pokud se liší od registrační

ASSURANCE LEVEL AS TO THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION'S INTERNAL PROCESSES/ ÚROVEŇ ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍCH PROCESŮ ORGANIZACE	
REASONABLE/PŘIMĚŘENÁ	<input type="checkbox"/>
LIMITED/OMEZENÁ	<input checked="" type="checkbox"/>
COMMENTS/KOMENTÁŘE	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
1.	Czech Republic (Czechia), 382 32 Velešín, Mirkovice, Chabičovice 25
2.	Czech Republic (Czechia), Zubčice, 382 32 ; Zemědělský areál 48.79421936707526, 14.408547806689665

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ROZSAH CERTIFIKACE
PO Místo původu/Point of origin
FA Farma/ plantáž/Farm/plantation
FGWS První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevyrostvaného/nesklizeného na farmě/plantáži/First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage
BG Bioplynová stanice/Biogas plant
IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/Installation producing energy electricity, heat or cooling

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), 382 32 Velešín, Mirkovice, Chabičovice, 25
SCOPE/ROZSAH	PO Místo původu/Point of origin FA Farma/ plantáž/Farm/plantation FGWS První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevyrostvaného/nesklizeného na farmě/plantáži/First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage

Version ENG 10.09.2025	Z_22_Summary audit report KZR InIG	KZR INiG	
		Page 2/4	

	BG Bioplynová stanice/Biogas plant IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/Installation producing energy electricity, heat or cooling
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* / Souřadnice zeměpisné šířky a délky	48.8174942N, 14.3676697E

*for farms and plantations certified as single entities/pro farmy a plantáže certifikované jako samostatné subjekty)

SCOPE/ROZSAH	FA Farm/plantation/Farma/plantáž	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
X	Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)/Sillage maize (corn for sillage production)	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value/Skutečné hodnoty
X	Senáž/Haylage	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value/Skutečné hodnoty

SCOPE/ROZSAH	PO Point of origin/místo původu	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
X	Hněj/ Manure	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value/Skutečné hodnoty
X	Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové) /Production residues (agriculture and industrial)	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value/Skutečné hodnoty

SCOPE/ROZSAH	FGWS První sběrné místo se skladováním odpadu/zbytku nevpěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži/First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation with storage	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
X	Hněj/Manure	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value/Skutečné hodnoty

SCOPE/ROZSAH	BG Biogas Plant/Bioplynová stanice	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Kukuřice na siláž (kukuřice na siláž)/Sillage maize (corn for sillage production) senáž/Haylage Manure/Hněj Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)/Production residues (agriculture and industrial) Odpady / zbytky z výroby alkoholu/Waste/residues from processing of alcohol	Biogas/Bioplyn	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value/Skutečné hodnoty

SCOPE/ROZSAH	IPER Výroba elektrické energie, tepla nebo chlazení/ Installation producing energy electricity, heat or cooling	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
Bioplyn/ Biogas	Elektrina, teplo / Electricity, heat	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value/Skutečné hodnoty

LOCATIONS/LOKALITA	
LOCATION/LOKALITA	Czech Republic (Czechia), Zubčice, 382 32 ; Zemědělský areál -
SCOPE/ROZSAH	PO Point of origin/Místo původu
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky	48.79421936707526, 14.408547806689665

*for farms and plantations certified as single entities/pro farmy a plantáže certifikované jako samostatné subjekty)

SCOPE/ROZSAH	PO Point of origin/Místo původu	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/ PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS/TYP EMISÍ
X	Hnůj/Manure	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value/Skutečné hodnoty
X	Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)/Production residues (agriculture and industrial)	<input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> Actual value/Skutečné hodnoty

NON-CONFORMITIES/NESHODY		
NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT/ NESHODY A PŘÍPOMÍNKY ZJIŠTĚNÉ BĚHEM SOUČASNÉHO AUDITU		
NO NON-CONFORMITY/ŽÁDNÁ NESHODA	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
MAJOR NON-CONFORMITY/ZÁVAŽNÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
CRITICAL NON-CONFORMITY/KRITICKÁ NESHODA	<input type="checkbox"/>	Number/Počet : 0
Follow – up audit required ?/Je vyžadován následný audit?	<input type="checkbox"/> YES/ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NO/NE

CORRECTIVE ACTIONS/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE/ PLÁNOVANÝ DATUM UZAVŘENÍ Z DŮVODU NESHODY
N/A, no discrepancy was found, therefore we do not report the date of its closure/nebyla shledána žádná neshoda, proto nevykazujeme termín jejího uzavření	N/A

