

Version ENG 21.05.2025	Z_22_Summary audit report KZR INiG	KZR INiG Page 1/2	
---------------------------	---	------------------------------------	--

Summary audit report KZR INiG/ Souhrnná zpráva z auditu KZR INiG

INFORMATIONS ABOUT COMPANY	
COMPANY NAME/ NÁZEV SPOLEČNOSTI	AGROSERVIS Přeštice a.s.
PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM/ ČÍSLO ÚČASTNÍKA V SYSTÉMU KZR INiG	2127/7999/DD/23
REGISTER ADRESS/ REGISTRAČNÍ ADRESA	Doudlevecká 1711/63, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, Czech Republic
ADDRESS FOR CORRESPONDENCE ¹ /KORESPONDENČNÍ ADRESA	Mlýnská 1108, 334 01 Přeštice, Czech Republic
DATE OF AUDIT/DATUM AUDITU	07.11.2025
TYPE OF AUDIT/TYP AUDITU	Recertifikace/Recertification
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass
CERTIFICATION PROGRAMME/CERTIFIKAČNÍ PROGRAM	KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025./ Certifikační systém KZR INiG pro udržitelnou výrobu biopaliv, biomasových paliv a biokapalin, verze 4 ze dne 05.05.2025.

¹ if different from the registered one/pokud se liší od registrační

ASSURANCE LEVEL AS TO THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION'S INTERNAL PROCESSES/ ÚROVEŇ ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI VNITŘNÍCH PROCESŮ ORGANIZACE	
REASONABLE/PŘIMĚŘENÁ	☐
LIMITED/OMEZENÁ	☒
COMMENTS/KOMENTÁŘE	

LIST OF LOCATIONS COVERED BY THE SCOPE OF CERTIFICATION/ SEZNAM LOKALIT, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ROZSAH CERTIFIKACE	
1.	Střížov, 334 01 Přeštice, Parcelní čísla: 2263, 2264, 2266, 2267 v k.ú. Přeštice. GPS: 49.580376, 13.360378 (49°34'49.4"N 13°21'37.4"E)

SCOPES OF THE CERTIFICATE/ ROZSAH CERTIFIKACE
FGWW First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation without storage / První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži

LOCATIONS/LOKALITY	
LOCATION/LOKALITA	Střížov, 334 01 Přeštice, Parcelní čísla: 2263, 2264, 2266, 2267 v k.ú. Přeštice. GPS: 49.580376, 13.360378 (49°34'49.4"N 13°21'37.4"E)
SCOPE/ROZSAH	FGWW First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation without storage / První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži
LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*/ Souřadnice zeměpisné šířky a délky	

*for farms and plantations certified as single entities/pro farmy a plantáže certifikované jako samostatné subjekty

SCOPE/ROZSAH	FGWW First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farm/plantation without storage / První sběrné místo bez skladování odpadu/zbytku nevypěstovaného/nesklizeného na farmě/plantáži	
CERTIFICATION PATH/CERTIFIKAČNÍ CESTA	Paliva z biomasy/Fuels from Biomass	
RAW MATERIALS (INPUTS)/SUROVINY (VSTUPY)	PRODUCTS (OUTPUTS)/PRODUKTY (VÝSTUPY)	TYPE OF EMISSIONS (TYP EMISÍ)
Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	Production residues (agriculture and industrial)/ Výrobní zbytky (zemědělské a průmyslové)	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual /Individuální
Other food-feed processing residues and waste/ Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv	Other food-feed processing residues and waste/ Ostatní zbytky a odpady ze zpracování potravin a krmiv	☐ DDV ☐ TDV ☐ NUTS 2 ☒ N/A ☐ Individual /Individuální

NON-CONFORMITIES/NESHODY		
NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT/ NESHODY A PŘIPOMÍNKY ZJIŠTĚNÉ BĚHEM SOUČASNÉHO AUDITU		
NO NON-CONFORMITY/ŽÁDNÁ NESHODA	☒	N/A
MINOR NON-CONFORMITY/MALÁ NESHODA	☐	Number/Počet : 0
MAJOR NON-CONFORMITY/ZÁVAŽNÁ NESHODA	☐	Number/Počet : 0
CRITICAL NON-CONFORMITY/KRITICKÁ NESHODA	☐	Number/Počet : 0
Follow – up audit required ?/Je vyžadován následný audit?	☐ YES/ANO	☒ NO/NE

CORRECTIVE ACTIONS/NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE/ PLÁNOVANÝ DATUM UZAVŘENÍ Z DŮVODU NESHODY
N/A, no discrepancy was found, therefore we do not report the date of its closure/nebyla shledána žádná neshoda, proto nevykazujeme termín jejího uzavření	N/A